

OBJEKT:
Altenpflegeheim Obercunnersdorf

Markisoletten



- ◆ **Beschreibung Anforderung / Problemstellung**
Wärmeschutz für Ost-, Süd- und Westfassade eines Altenpflegeheimes
- ◆ **Problemlösung und Vorteile**
Hochwertige Markisolette mit von innen nach außen durchsichtbaren Behangstoff.
Kontakt der Bewohner nach außen zur Natur bleibt dadurch erhalten.
- ◆ **Eingesetztes Material**
Markisolette MK-110 mit Motorantrieb, Bespannung Soltis 92, Steuerung witterungs- und fassadenabhängig