## ABDICHTUNGEN/ BEHÄLTER

# Regenrückhaltebecken

S178 - Kottmarsdorf











### > Beschreibung Anforderung/Problemstellung

Regenrückhaltebecken mit Ölabscheider

### > Problemlösung und Vorteile

Verlegen einer Bentonitmatte, Bauwerksanbindung mit V2A Schiene und M8 VA Expressankern

#### > Eingesetztes Material

Bentomat AS 100

Textile Lösungen nach Maß: Planung - Konfektionierung - Montage



#### **KLETSCHKA**

Dorfstraße 1 / D - 02739 Neueibau Tel: 03586/788610 / Fax: 03586/788612 Site: www.kletschka.de info@kletschka.de



Die Mitglieder des Relais Technischer Textilien führen Konfektionsabschnitte und -reste sowie gebrauchte Planen dem Recyclingsystem Texyloop zu. www.texyloop.com